

km	Datum Planmäßige Arbeiten	Außerplanmäßige Arbeiten
4	10.04.2008 Zulassung, Satz Reifen	
937	12.04.2008 Einfahrkontrolle	
9462	17.05.2008 Pflegedienst, Satz Reifen	Bremsscheiben vorn ersetzt
17768	10.06.2008 Inspektion, Satz Reifen	Unfallreparatur rechter Koffer & Träger sowie Heckrahmen ersetzt, Bremsscheiben vorn ersetzt
21570	21.06.2008	Ventilspiel kontrolliert
27326	12.07.2008 Pflegedienst, Satz Reifen	
35366	01.08.2008 Satz Reifen, Bremsbeläge vorn	Ventilspiel kontrolliert
41017	15.08.2008 Inspektion, Bremsbeläge hinten	
48032	29.08.2008 Pflegedienst	
52952	06.09.2008 Satz Reifen	Ventilspiel kontrolliert, orig. Batterie defekt, Reinblei Batterie eingebaut
59575	23.09.2008 Inspektion	Abblendlichtbirne ersetzt
65218	09.10.2008	Unfall in Südfrankreich
	23.10.2008	Ankunft per ADAC in Mömlingen
	24.10.2008	Reparaturfreigabe durch Versicherung
	27.10.2008	Beginn Reparatur
		folgende wesentlichen Teile wurden ausgetauscht: Heckrahmen, Gabel mit Vorderrad, Lenker, Kofferträger, Koffer & Top Case, Seitenteile, Sturzbügel
	29.10.2008 Satz Reifen, Bremsbeläge vorn	Ventilspiel kontrolliert, Nebelscheinwerfer- & Abblendlichtbirne +30% Licht getauscht, Fernlicht 100 Watt eingebaut, ClearProtect Fußschützer montiert
70704	04.11.2008 Pflegedienst	
76616	23.12.2008 Satz Reifen, Bremsbeläge hinten	Ventilspiel kontrolliert, Bremssättel gereinigt von Korrosion durch Salz befreit
79841	29.12.2008	Federbein hinten undicht, wurde auf Garantie getauscht. Ringantenne getauscht. Vielen Dank an die schnelle BMW NL Nürnberg
85823	23.01.2009 Inspektion mit Bremsflüssigkeit, Satz Reifen	Federbein vorn undicht, getauscht
86870	23.02.2009	Kupplungsnehmerzylinder auf Garantie getauscht in der North Oxford Garage, erneut Ringantenne getauscht
88007	26.02.2009	Ventilspiel kontrolliert
98240	24.03.2009 Inspektion	Zard Endtopf getauscht, da deutliche Geräuschzunahme

101567	31.03.2009	Endantrieb defekt in Paris bei Daniel motos getauscht
102311	04.04.2009 Satz Reifen	Öl im Endantrieb getauscht, Ventilspiel kontrolliert
111588	17.04.2009 Pflegedienst, Bremsbeläge vorn	
118031	08.05.2009 Inspektion, Satz Reifen, Bremsbeläge hinten	Bremsscheibe hinten verschlissen - ersetzt
127758	26.05.2009 Pflegedienst	
134567	08.06.2009 Inspektion, Satz Reifen	
141907	27.06.2009	Ventilspiel kontrolliert
145963	04.07.2009 Pflegedienst, Satz Reifen, Bremsbeläge vorn	Äußerer Simmering am Endantrieb undicht - ersetzt
157300	29.07.2009 Inspektion, Satz Reifen	Ein Gelenk der Kardanwelle ist fest, Kardanwelle ersetzt. Aufrüstung mit Diserto Verleidung, Zusatztanks und weitem Touratech Teilen
164303	08.08.2009	Getriebe macht starke Laufgeräusche, Display von Navi gebrochen
164323	18.08.2009 Hinterradreifen ersetzt	Defektes hinteres Lager der Eingangs/Antriebswelle ersetzt, dabei Sinterkupplung von Touratech eingebaut
	24.08.2009	Zumo 550 kostenpflichtiges Tauschgerät eingetroffen, da Display irreparabel
167886	29.08.2009 Pflegedienst, Vorderradreifen ersetzt	Je ein Gewinde zur Ventildeckelverschraubung am rechten & linken Zylinderkopf instandgesetzt mit Time Sert Buchse, Rücklichtbirne ersetzt
170895	05.09.2009	Birne im Nebelscheinwerfer ersetzt
172276	08.09.2009	Unfall in Österreich. Vom LKW während der Fahrt angeschoben.
	09.09.2009	Nockenwellensensor defekt
	10.09.2009	Teilweise Unfallreparatur, damit wieder einsatzfähig
173511	16.09.2009	Abblendlichtbirne ersetzt
174308	17.09.2009 Inspektion, HR-Reifen, Bremsbeläge hinten	
179800	29.09.2009	Heizgriff rechts defekt